

PRANJE



Broj označava najvišu dozvoljenu temperaturu pranja, a može varirati od 30 °C do 95 °C.



Simbol bez crte označava normalan postupak, s jednom crtom **blagi** postupak, a s dvije crte **vrlo blagi** postupak.



Ručno pranje, najviša temperatura do 40 °C.



Pranje nije dopušteno.

BIJELJENJE



Dopušteno je bijeljenje bilo kojim oksidacijskim sredstvom.



Dopušteno je samo bijeljenje s kisikom / bez klora.



Bijeljenje nije dopušteno.

SUŠENJE

STROJNO



Moguće strojno sušenje. Normalna temperatura. Max 80 °C.



Moguće strojno sušenje. Sušiti pri nižoj temperaturi. Max 60 °C.



Strojno sušenje nije dopušteno.

PRIRODNO



Ocijedeno rublje sušiti na konopcu.



Ocijedeno rublje sušiti na ravnoj podlozi.



Kosa crta označava sušenje u sjeni i ona se kombinira sa ostalim znakovima kao npr.



Neocijedeno rublje sušiti na konopcu.



Neocijedeno rublje sušiti na ravnoj podlozi.



Ocijedeno rublje sušiti na konopcu u sjeni.

GLAČANJE



Glačati pri najvišoj temperaturi ploče od 200 °C. Primjenjivo na pamuk. Dozvoljeno je glačanje na paru.



Glačati pri najvišoj temperaturi ploče od 150 °C. Primjenjivo na mješavina poliamid-pamuk te poliester-pamuk. Dozvoljeno je glačanje na paru.



Glačati pri najvišoj temperaturi ploče od 110 °C. Primjenjivo na osjetljive materijale kao što su viskoza i svila. Glačanje na paru može uzrokovati nepopravljivu štetu.



Glačanje nije dopušteno.

PROFESIONALNA NJEGA



Profesionalno kemijsko čišćenje u tetrakloretenu i svim otapalima navedenim za simbol F. Znak bez crte označava **normalan** postupak, a sa crtom označava **blagi** postupak.



Profesionalno mokro čišćenje. **Normalni, blagi i vrlo blagi** postupak.



Profesionalno kemijsko čišćenje sa ugljikovodcima (temperatura destilacije između 150 °C i 210 °C, točke plamništa između 38 °C i 70 °C). Znak bez crte označava **normalan** postupak, a sa crtom označava **blagi** postupak.



Mokro čišćenje nije dopušteno.



Kemijsko čišćenje nije dopušteno.